

四川省高速公路建设2025年第一季度从业单位信用考评用表（铜资项目）

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣 分	失信行为描述	综合得分
1	铜梁至资中 (四川镜) 高速公路项目	施工	总承包合同段	676041.53	中铁城市发展投资集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
2		施工	TJ1标	215719.53	中铁三局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
3		施工	TJ2标	246106.80	中铁二局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
4		施工	TJ3标	214215.21	中铁九局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
5		施工	总承包合同段	730000.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
6		施工	TJ4标	142400.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
7		施工	TJ5标	147600.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
8		施工	TJ6标	229000.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
9		施工	FJ标	11941.87	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
10		施工	LM标	141767.80	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
11		施工	FS标	90133.00	四川路桥交通工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
12		设计	A1	5510.87	中交公路规划设计院有限公司	/	/	100
13		设计	A2	7394.63	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	/	/	100
14		设计	B	747.85	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	/	/	100
15		监理	JL1	1204.3	重庆育才工程咨询监理有限公司	/	/	100
16		监理	JL2	1276.56	陕西兴通监理咨询有限公司	/	/	100
17		监理	JL3	1283.75	四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司	/	/	100
18		监理	JL4	1237.05	四川公路工程咨询监理有限公司	/	/	100
19		检测	SY1	930.26	四川正达检测试验有限公司	/	/	100
20		检测	SY2	992.33	陕西海嵘工程试验检测股份有限公司	/	/	100
21		检测	SY3	992.14	四川精益达工程检测有限责任公司	/	/	100
22		检测	SY4	997.03	四川路航建设工程试验检测有限公司	/	/	100

四川省高速公路建设2025年第二季度从业单位信用考评用表（铜资项目）

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣分	失信行为描述	综合得分
1	铜梁至资中 (四川境) 高速公路项目	施工	总承包合同段	676041.53	中铁城市发展投资集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
2		施工	TJ1标	215719.53	中铁三局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
3		施工	TJ2标	246106.80	中铁二局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
4		施工	TJ3标	214215.21	中铁九局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
5		施工	总承包合同段	730000.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
6		施工	TJ4标	142400.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
7		施工	TJ5标	147600.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
8		施工	TJ6标	229000.00	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
9		施工	FJ标	11941.87	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
10		施工	LM标	141767.80	四川公路桥梁建设集团有限公司机械化施工分公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
11		施工	FS标	90133.00	四川路桥交通工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
12		设计	A1	5510.87	中交公路规划设计院有限公司	/	/	100
13		设计	A2	7394.63	四川省公路规划勘察设计院有限公司	/	/	100
14		设计	B	747.85	四川省公路规划勘察设计院有限公司	/	/	100
15		监理	JL1	1204.3	重庆育才工程咨询监理有限公司	/	/	100
16		监理	JL2	1276.56	陕西兴通监理咨询有限公司	JJX101018	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	98
17		监理	JL3	1283.75	四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司	/	/	100
18		监理	JL4	1237.05	四川公路工程咨询监理有限公司	/	/	100
19		检测	SY1	930.26	四川正达检测试验有限公司	/	/	100
20		检测	SY2	992.33	陕西海嵘工程试验检测股份有限公司	JJC201016	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97
21		检测	SY3	992.14	四川精益达工程检测有限责任公司	/	/	100
22		检测	SY4	997.03	四川路航建设工程试验检测有限公司	/	/	100

四川省高速公路建设2025年第一季度从业单位信用考评用表（资乐项目）

序号	项目名称	标段类别 (施工、 设计、监 理、检 测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码 /扣分	失信行为描述	综合得分
1	资中至乐山 高速公路项目	施工	总承包合同段	663655.70	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
2		施工	TJ1-1	112765.89	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
3		施工	TJ1	128160.88	四川路航建设工程有限责任公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
4		施工	TJ2	198968.19	四川省铁路建设有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
5		施工	TJ3	106188.86	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
6		施工	总承包合同段	699460.61	中铁城市发展投资集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
7		施工	TJ4标	177681.68	中铁十局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
8		施工	TJ5标	295052.10	中铁广州局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
9		施工	TJ6标	177780.23	中铁北京局工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
13		设计	A	13597.67	四川省交通勘察设计院有限公司； 苏交科集团股份有限公司	/	/	100
14		监理	JL1	1217.22	湖南省交通建设工程监理有限公司	/	/	100
15		监理	JL2	1324.23	四川跃通公路工程监理有限公司	/	/	100
16		监理	JL3	1385.60	河北四方公路工程咨询有限公司	/	/	100
17		监理	JL4	1279.76	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	/	/	100
18		检测	SY1	922.00	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	/	/	100
19		检测	SY2	993.33	四川金通工程试验检测有限公司	/	/	100
20		检测	SY3	925.85	宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
21		检测	SY4	818.30	四川振通检测股份有限公司	/	/	100

四川省高速公路建设2025年第二季度从业单位信用考评用表（资乐项目）

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/ 扣分	失信行为描述	综合得分
1	资中至乐山 高速公路项目	施工	总承包合同段	663655.70	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
2		施工	TJ1-1	112765.89	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
3		施工	TJ1	128160.88	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
4		施工	TJ2	198968.19	四川省铁路建设有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
5		施工	TJ3	106188.86	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	99
6		施工	总承包合同段	699460.61	中铁城市发展投资集团有限公司	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	99
7		施工	TJ4标	177681.68	中铁十局工程有限公司	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	99
8		施工	TJ5标	295052.10	中铁广州局工程有限公司	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	99
9		施工	TJ6标	177780.23	中铁北京局工程有限公司	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	99
13		设计	A	13597.67	四川省交通勘察设计研究院有限公司； 四川省交通勘察设计研究院有限公司	/	/	100
14		监理	JL1	1217.22	湖南省交通建设工程监理有限公司	/	/	100
15		监理	JL2	1324.23	四川跃通公路工程监理有限公司	/	/	100
16		监理	JL3	1385.60	河北四方公路工程咨询有限公司	/	/	100
17		监理	JL4	1279.76	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	/	/	100
18		检测	SY1	922.00	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	/	/	100
19		检测	SY2	993.33	四川金通工程试验检测有限公司	/	/	100
20		检测	SY3	925.85	宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）	/	/	100
21		检测	SY4	818.30	四川振通检测股份有限公司	/	/	100